

Contact :

TREMLIN Homme et Patrimoine  
Maison Tiger  
Hameau médiéval de Brancion  
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION  
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30  
tremlinhp@tremlinhp.com  
<http://www.tremlinhp.com>  
<http://www.tourdubost.com>

## Commune de Saint-Martin-d'Auxy

### Présentation:

Saint-Martin-d'Auxy est une petite commune de Bourgogne du Sud, Saône-et-Loire, qui compte en 2012 un peu plus d'une centaine d'habitants, répartis en plusieurs petits hameaux sur une superficie de 7.3 km<sup>2</sup>.


Située entre Chalon-sur-Saône, Le Creusot et Montceau-les-Mines, Saint-Martin-d'Auxy bénéficie d'un cadre unique grâce à sa situation en hauteur sur une colline composée de bocages et de bois. La commune est située en bordure de la R.C.E.A. au niveau des Baudots, hameau de Marcilly-les-Buxy.

Les Certeaux, Les Voriots, et Forge forment les principaux hameaux de la commune auxquels il faut ajouter quelques fermes isolées.

### État initial:

Au démarrage du chantier, le moulin était entouré de débris et de végétation diverse (mauvaises herbes, ronces, racines, etc...). De même, à l'intérieur du moulin le passage était inaccessible à cause de l'accumulation de terre et de débris (poutres, bois divers, pierres, racines...).

Enfin, l'arrière du moulin était effondré sur une bonne partie.



### Objectifs :

Cette intervention n'avait pas pour objectif de restaurer entièrement le moulin, mais simplement de reprendre l'ensemble des maçonneries et en particulier la grande brèche et de stabiliser l'ensemble en attendant de l'élaboration d'un projet de restitution de la charpente.

### Travaux:

Le chantier a débuté par le débroussaillage et l'élimination de la végétation qui a envahi le pourtour du moulin. L'intérieur, où s'étaient accumulés des débris et de la terre bloquant l'accès, a ensuite été déblayé. Au cours de ce déblaiement la meule en pierre présente dans le moulin a été dégagée.



Une fois les lieux entièrement dégagés, un échafaudage a été installé afin d'entreprendre les travaux de maçonnerie. Des renforts, pour éviter les chutes de pierres, ont été installés pour stabiliser les zones de fragiles.




Les parements extérieurs et intérieurs ont été remontés rang par rang avec blocage intérieur à la chaux hydraulique et les différents fissures ont été entièrement reprises avec des coulis de chaux.



A l'intérieur du moulin, les encadrements des ouvertures ont été entièrement repris : remplacement des linteaux en chêne, reprise des jambages en pierre et brique. Il en a été de même pour les conduits de cheminées.



Après un traitement des arases, le démontage de l'échafaudage et le nettoyage complet du site, le moulin peut aujourd'hui attendre de recevoir une charpente.



Avec le concours de :

Département de Saône-et-Loire



FSE



UT71 DIRECCTE



Le Pays Chalonnais



Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise



Fondation du Patrimoine

