

RESTAURATION DU PUIITS DE BLANCHIZET DE SAINT-POINT

Région : Bourgogne Franche Comté

Commune : Saint-Point

Code postal : 71520

Site : Puits de Blanchizet

Département : Saône-et-Loire

Canton : La Chapelle de Guinchay

Intercommunalité : Communauté d'agglomération Mâconnais Beaujolais Agglo



Maître d'ouvrage : Mairie

Propriétaire : Commune de Saint-Point

Maître d'œuvre : TREMLIN Homme et Patrimoine

Architecte :

Responsable du projet : M. Thomas LOISIER



Longitude : 4°62'61"E – Latitude : 46°33'97"N – Altitude : 413 m




Etat des lieux :

Le puits est de forme arrondie d'un diamètre d'environ 2 mètres et de 2 mètres de hauteur.


Il est construit en moellons de pierre calcaire locale grossièrement équarries. Sur sa face arrière une ouverture est ménagée pour donner accès à la source en profondeur. Un système de manivelle en fer forgé fixées sur l'un des jambages se prolonge par un axe ancré dans la maçonnerie.

La couverture est faite de grandes pierres plates posées en tas de charge aujourd'hui recouverte de végétation (mousses et sedum) qui n'ont pas pris racine.

L'ensemble des joints de pierre a disparu et une zone, où les pierres sont gélives présente des lacunes qui ne remettent pas en cause la solidité de l'édifice – le mur est constitué de deux parements.



L'axe de la manivelle a disparu et l'ouverture est protégée par une porte faite de lames de bois espacées.



Projet de restauration :

Il s'agira dans un premier temps de déposer la végétation (les sedums et autres mousses pourront, le cas échéant, être conservés).

L'ensemble des joints sera purgé.

Des coulis de chaux aérienne seront réalisés pour combler les manques dans l'épaisseur des deux parements.

Les pierres gélives et/ou manquantes seront remplacées.

L'ensemble des maçonneries sera brossée pour faire disparaître un maximum d'impuretés.

Les fissures dans les pierres de couvertures seront reprises à la chaux hydraulique.

L'ensemble du jointoyage de la maçonnerie sera repris en joints pleins constitués de chaux hydraulique et d'un sable de carrière de grosse granulométrie et le cas échéant légèrement teinté dans la masse (terre de Sienne).

La manivelle en fer forgé sera restaurée et l'axe aujourd'hui disparu sera restitué à la forge.

L'ensemble sera refixé dans son emplacement d'origine.

La porte en bois sera également restituée à l'identique et fixé par un cadenas.

Enfin un glacis périphérique sera réalisé avec un gravier mélangé de chaux maigre.

Le cas échéant une partie des mousses et sedum pourra être reposée sur le toit après la pose d'un voile hydrofuge.



Les Travaux :





Contact :

TREMPIN Homme et Patrimoine - Espace Revermont- Site médiéval de Brancion - 71700 MARTAILLY-LES-BRANCION

Tél. / Fax : 03 85 32 90 30 - tremplinhp@tremplinhp.com

<http://www.tremplinhp.com> - <http://www.tourdubost.com> - <https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp>



Opération réalisée par :
TREMPIN Homme et Patrimoine et avec le concours de :
Yassine MOUTAOUKIL, Roman LEWANDOWSKI, Julien PAIN,
Michel CLAUDIN, Ghislain FEKAIRI, Benoît CHENU
sous la conduite de Loïc FLAGEUL et Wilfried DUPONT
encadrants techniques
& l'équipe de la Tour du Bost pour la ferronnerie
Avec le soutien de la DDETS71, du FIPD & du SPIP de Saône-et-Loire



Janvier 2023