

RESTAURATION D'UN MUR EN PIERRE SECHE

DONZY LE PERTUIS

Région : Bourgogne Franche Comté

Commune : Donzy le Pertuis

Code postal : 21220

Site : Mur

Département : Saône-et-Loire

Canton : Cluny

Intercommunalité :

Communauté de communes du clunisois

Etat des lieux :

La mur de soutènement a été fragilisé par les travaux de voirie et par les racines des arbres implantés à sa base.

La végétation envahissante et le manque d'entretien régulier a accéléré les dégradations.

Par ailleurs, une grande partie des pierres gélives a conduit à des tassements et des effondrement.

Enfin le ravinement de l'eau en bordure du chemin goudronné a sapé les fondations devenues instables.









Contact :

TREMLIN Homme et Patrimoine - Hameau médiéval de Brancion - 71700 MARTAILLY-LES-BRANCION

Tél. / Fax : 03 85 32 90 30 - tremplinhp@tremplinhp.com

<http://www.tremplinhp.com> - <http://www.tourdubost.com> - <https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp>



Opération réalisée par :
TREMLIN Homme et Patrimoine et avec le concours de :
Aurélien ROUX, Georges SEBAS, Florian MOREAU, Roman LEWANDOWSKY,
Kevin COURTOIS, Jérôme PERRAUDIN, Rachid DIAFAT
sous la conduite de Loïc FLAGUEL
Avec le soutien de la DIRECCTE 71

